



FECHA (1): 10 de diciembre del 2024



|  |   |  |
|--|---|--|
| LUGAR DEL INCIDENTE PRESENTADO (2): Instituto tecnológico de Ensenada edificio 100, unidad norte.  |   |  |
| ¿SE REQUIRIÓ EVACUACIÓN (3)?                      SI ( )                      NO ( x )   |   |  |
| TIPO DE RIESGO (4):<br>( x ) TRIVIAL O TOLERABLE<br>( ) MODERADO, CONSIDERABLE<br>( ) INTOLERABLE (EMERGENCIA)   |   |  |
| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (5):<br>El día 10 de diciembre del 2024 los fuertes vientos registrados de hasta 50 – 70 km/h, provocaron que se quebrara el cristal de una puerta de acceso al edificio 100 y tumbó el letrero de la planta purificadora, se acordonó el área se recogieron los vidrios rotos y se reemplazó con melamina, posteriormente se colocó nuevamente la puerta y el letrero. |   |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO GENERADO (6): Vidrio  |   |  |
| CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA (7)<br><br>60 Kg   | EQUIPO UTILIZADO (8)<br><br>Guantes<br>Goggles de seguridad<br>Melamina<br>Cinta para acordonar | SE CONTROLÓ: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/><br>¿CÓMO? (9) Se segregó el residuo peligroso (vidrio) y se colocó uno nuevo |
| ¿SE SOLICITÓ PARTICIPACIÓN EXTERNA?: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> (10)<br>¿CUÁL? ( ) BOMBEROS ( ) CRUZ ROJA ( ) PROTECCIÓN CIVIL ( ) C.F.E. ( )<br>( ) OTROS: _____  |   |  |
| CONCLUSIONES (11):<br>El suceso ocurrió a las 2:27 AM aproximadamente, no hubo daños mayores, no hubo personal lesionado a causa del accidente, se acordonó el área, se contuvo y segregó el material peligroso, se reemplazó por melamina y se procedió a reemplazar por una puerta nueva y colocar de nuevo el letrero.  |   |  |



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nombre, firma del líder de la brigada correspondiente (12):<br>Dario Jaczael Cruz Ríos (Jefe de edificio 100, brigada de comunicación) | Fecha de Elaboración (13): 11-12-2024 |
|--|---------------------------------------|

### INSTRUCTIVO

|    |  |
|----|--|
| 1  | Fecha en que se presentó el incidente o la emergencia.   |
| 2  | Lugar donde se presentó el incidente o la emergencia.  |
| 3  | Indicar si se requirió evacuación del personal y/o alumnos.  |
| 4  | Indicar el tipo de riesgo de acuerdo a magnitud de la emergencia.  |
| 5  | Describir el tipo de evento simulado o presentado, mencionando cuando sea posible el tiempo de respuesta de las brigadas internas o externas en el lugar de la emergencia desde que se dio el aviso de alarma, la eficacia y eficiencia de respuesta de los equipos involucrados en el simulacro, el número de personas involucradas con la finalidad de que permita realizar las mejoras pertinentes. |
| 6  | Identificación del residuo generado  |
| 7  | Cantidad aproximada de la sustancia derramada.   |
| 8  | Acción realizada para controlar el incidente o la emergencia.  |
| 9  | Conclusiones en términos de efectividad y eficiencia de la emergencia  |
| 10 | Anotar si se solicitaron recursos adicionales necesarios para controlar la emergencia.   |
| 11 | Realizar una breve conclusión describiendo la actuación del equipo de respuesta y la comunidad escolar.  |
| 12 | Nombre, puesto y firma de la persona que elaboro este reporte.   |
| 14 | Fecha de elaboración.  |